

## Technische Anleitung: Wellen glätten - Lederblende Verdeckdeckel



Vorarbeiten	keine
-------------	-------

Werkzeug	Richtlatte (2m x 100mm x 20mm)
	7 Leimzwingen
	Filzgleiter

Ersatzteile	Anz	BMW Teile-Nr	Bezeichnung

Hilfsmittel	
-------------	--

### Allgemeines:

Viele kennen sie, aber nicht jeder hat sie. Die Rede ist von dem welligen Lederbezug auf dem Verdeckkastendeckel unserer Zettis. Ein Austausch ist sehr teuer. Eine neue Lederblende kostet zur Zeit in grauem Leder 475,- Euro und in gelbem Leder 495,- Euro.

Die Wellen befinden sich zwischen den Befestigungspunkten des lederbezogenen Kunststoffformteiles (siehe Bild 1 und Bild 2).



Bild 1



Bild 2


## Technische Anleitung: Wellen glätten - Lederblende Verdeckdeckel



### Durchführung:

Um die Wellen zu entfernen, muss man das Formteil durch Lösen der Schrauben auf der Unterseite des Verdeckkastendeckels demontieren.

Das Formteil wird dann mit der lederbezogenen Seite auf eine Richtlatte (ein glattes Brett ist auch möglich) gespannt. Hierzu werden 7 Leimzwingen verwendet, die an den Befestigungspunkten positioniert werden. Um Abdrücke oder Verschmutzungen zu vermeiden, empfiehlt es sich die Richtlatte oder das Brett mit Papier zu umspannen.




**Bild 3**

An den Wellen wird dann zwischen Richtlatte und lederbezogenem Formteil ein runder Filzgleiter, wie man sie unter Stuhlbeine klebt, untergeschoben.

Bei besonders starken Wellen kann man die Filzgleiter auch doppelt unterlegen. Bei einem ersten Versuch hat gefaltetes Papier Abdrücke auf dem Leder hinterlassen, Filzgleiter dagegen hinterließen keine Abdrücke.

Die Wellen werden somit in die entgegengesetzte Richtung gedrückt. In diesem Zustand sollte man das Formteil mindestens eine Woche belassen. Zusätzlich ist es ratsam die welligen Stellen des lederbezogenen Teils mit einem Heißluftgerät zu erhitzen. Es wurde ein Vergleich zwischen einem Haarföhn und einem Heißluftgerät durchgeführt und das Ergebnis mit dem Heißluftgerät war deutlich besser. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, daß die Erhitzung nicht zu stark ist.



**Bild 4**

Nach dem Lösen der Leimzwingen war das Ergebnis ein gerades Formteil, das auch nach der Montage am Verdeckkastendeckel noch gerade blieb.  
Die Zeit wird zeigen, wann der Vorgang wiederholt werden muss.